




Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
http://www.cattolica.net
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net

SETTORE 1
PUBBLICITÀ - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE - MANUTENZIONE URBANA - LL.PP. - PATRIMONIO - DEMANIO MAR. - PROT. CIVILE - GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE



Prot. n. 26299 del 28.07.15



Cattolica, 28/07/2015

Documento composto da N. 03 fasciate
depositate/allegato agli atti della
deliberazione del C.C. n. 39 del 29-07-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARA MINARDI

Egr. Consiglieri Comunali
Marco Cecchini
Simona Gaudenzi
Filippo Casanti

Loro Sedi

Oggetto: rif. prot. n.021744/2015 del 23/06/2015 – Interpellanza Comune di Cattolica “Sicurezza nelle scuole”. Risposta.

In riferimento all'oggetto, si riferisce quanto segue:

Scuola media E. Filippini

Domanda: Entro quale data il tetto della scuola sarà riparato definitivamente

Risposta: La riparazione della copertura danneggiata dagli eventi meteo-climatici avversi dell'11 novembre 2013 è stata definitivamente completata nella primavera 2014. Se si intende quale riparazione del tetto la ricollocazione dei pannelli fotovoltaici di proprietà di SIS Sole S.r.l., si informa che tale società è in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte del GSE. Si presume che tali lavori saranno completati prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. Tuttavia si precisa che tale ricollocazione non comporta alcuna interferenza con la funzionalità della copertura.

Domanda: Entro quale data saranno riparate tutte le tende esterne utilizzate per riparare le aule dal sole.

Risposta: Le tende esterne installate una quindicina di anni fa, in attesa che le piante poste sul fronte del fabbricato raggiungessero una dimensione tale da poter costituire un'utile filtro alla isolamento delle aule, sono da considerarsi ormai a fine esercizio. Essendo inoltre cessata la loro funzione originaria in quanto la vegetazione sviluppatasi nel frattempo e le tende collocate all'interno delle parti finestrate vanno a costituire una sufficiente barriera alla eccessiva insolazione, con la presente si informa che è prevista la loro rimozione prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. Tuttavia qualora si dovesse verificare che parte della vegetazione posta sul fronte dell'edificio non dovesse essere considerata sufficiente ad offrire detto ombreggiamento, le relative tende verranno rimesse in esercizio.

Scuola Corridoni

Domanda: Entro quale data saranno risolti i seguenti lavori:

- Le pedane in legno posizionate al lato destro della struttura completamente sconnesse e usurate (pericolo di caduta e schegge)

Risposta: Dette pedane in legno saranno rimosse prima dell'inizio del prossimo anno scolastico.

Domanda: La pavimentazione con piastrelle irregolari (pericolo di caduta)

Risposta: Le pavimentazioni esterne in presenza di alberi di pino sono soggette naturalmente a deformazioni e gibbosità, ma per questo non costituiscono di per se né insidia né pregiudizio. Sarà nostra cura verificare se sul posto si siano generate discontinuità o rotture di detta pavimentazione che potrebbero costituire pericolo per la frequentazione.

Domanda: La pavimentazione di gomma, zona castello scivolo completamente sconnessa (pericolo di caduta)

Risposta: Vedi risposta precedente.

Domanda: Quando verrà messo in sicurezza il muretto di recinzione sporgente con spigoli vivi, il problema di avvallamenti, buche, radici sporgenti degli alberi, pavimentazione antistante la scuola irregolare, sollevata dalle radici degli alberi, è presente un grande buco in una parete, evidente infiltrazione da un lucernario, paraspigoli per davanzali delle finestre nelle tre sezioni, nel laboratorio e nella biblioteca manca la segnaletica di sicurezza nelle vie di fuga delle tre sezioni e nel punto di raccolta.

Risposta: Detta scuola non è soggetta al rilascio della Certificazione Prevenzione Incendi. Inoltre essa è statale e quindi la gestione dell'emergenza è di competenza del dirigente scolastico dell'istituto comprensivo. La protezione dei manufatti in area esterna che presentano spigoli vivi non è prevista dalle norme di sicurezza.

Scuola Torconca

Domanda: In diversi punti del controsoffitto della scuola si evidenziano infiltrazioni d'acqua. Chiediamo se è stato controllato, verificato e se ci sono danni strutturali al soffitto (inteso come tetto e isolante)

Risposta: Non vi sono danni strutturali al soffitto né al controsoffitto. Le infiltrazioni generatesi circa un mese fa sono state generate dall'imprevisto intasamento di un pluviale di scolo. Inconveniente subito risolto dal servizio manutenzione.

Domanda: Chiediamo se la recinzione all'esterno è a norma

Risposta: Sì, è a norma.

Scuola Piazza della Repubblica

Domanda: Entro quale data verrà fatta la manutenzione all'edificio esterno (tinteggiatura esterna e ripristino dell'intonaco ceduto).

Risposta: L'intervento di manutenzione richiesto non è previsto in bilancio. Tuttavia verrà proposto al Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016.

Domanda: Entro quale data saranno riparate le tende esterne utilizzate per riparare le aule dal sole.

Risposta: Vedi risposta 2) – Scuola media Filippini.

Domanda: Chiediamo di conoscere se è stata effettuata una ricognizione su tutti gli edifici scolastici del territorio cattolichino in ordine alla valutazione tecnica svolta sulla vulnerabilità sismica, allo stato generale di conservazione e di eventuale degrado delle scuole e degli impianti ivi presenti, alla presenza di barriere architettoniche e la natura delle stesse, alla presenza delle necessarie condizioni di sicurezza, alla presenza delle varie certificazioni richieste, con particolare riferimento all'agibilità, all'idoneità sismica e alla normativa in materia anti-incendio.

Risposta: Le scuole di Cattolica allo stato attuale sono agibili e conformi da un punto di vista normativo sia per quanto riguarda l'antisismica, la statica, l'antincendio, l'impiantistica e gli aspetti igienico sanitari.

Cordiali saluti,

Il vice-sindaco
Geom. *Leo Cibelli*

