



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net

SETTORE 2
URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA – LL.PP. – PATRIMONIO –
DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE – GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE



Ufficio del Dirigente

Prot. Int. Telematico

Cattolica, 15/05/2017

Alla Dirigente del Settore 1
Servizi Finanziari
dr.ssa Cinzia Farinelli

S E D E

Oggetto: Richiesta di prelevamento dal fondo di riserva ex art. 176 D.Lgs. n. 267/2000 per lavori urgenti ed inderogabili di sistemazione di Piazza Repubblica (Torre faro e palco spettacoli).

A seguito della segnalazione avvenuta nella scorsa settimana da parte del locale corpo di Polizia Municipale che riferiva l'esistenza di una situazione di elevato degrado e pericolo per l'incolumità pubblica a carico del palco per gli spettacoli presente in piazza della Repubblica, i tecnici comunali Geom. Fabio Rossini, Geom. Simone Balducci e Perito Elettrotecnico Luca Castellani, hanno effettuato un immediato sopralluogo al fine di constatare la situazione in essere e valutare le eventuali azioni di ripristino.

Dal sopralluogo tecnico effettuato si sono potute confermare le criticità preventivamente accertate dalla P.M. e contestualmente sono state effettuate le prime valutazioni sui lavori da realizzare per mettere in sicurezza il manufatto in parola così come riportate nell'apposito verbale di sopralluogo redatto prot. n. 18659/2017.

Gli interventi ipotizzati andranno ad interessare in parte la torre faro che si presenta in precarie condizioni di funzionamento e non a norma ai sensi della L.R. n. 19/2003 sull'inquinamento luminoso determinando, essenzialmente, un'insufficiente illuminazione della piazza con relative problematiche in ambito di sicurezza sia durante lo svolgimento dei pubblici spettacoli che nella normale quotidianità.

Ulteriore sistemazione necessaria è quella del palco spettacoli che, allo stato attuale, presenta deterioramenti importanti sia della pedana di legno, sia dell'intonaco esterno con ampie zone di rigonfiamenti e pezzi caduti e/o in procinto di cadere con possibili inconvenienti anche per la pubblica incolumità. Si ritiene anche di dover sistemare adeguatamente le vasche laterali (ex fontane dismesse) con una nuova tinteggiatura delle pareti murarie e loro nuovo utilizzo a fioriere anche per l'opportunità di poter usare l'esistente circuito idrico.

Infine si reputa di intervenire anche sul portale d'ingresso alla piazza con un rifacimento e tinteggiatura sia delle pareti murarie che della struttura metallica presente (americana).

In riferimento ai lavori di cui sopra, al fine di poter fornire una risoluzione rapida alle problematiche riscontrate, **si richiede il prelevamento dal fondo di riserva**, costituito ai sensi

dell'art. 166 del D.Lgs. n. 267/2000, **per la quota di € 51.000,00** con destinazione di tale somma nel relativo stanziamento di cassa del corrispondente capitolo di spesa, importo necessario ad effettuare i primi interventi da considerarsi inderogabili ed urgenti inerenti la sistemazione della torre faro e del palco spettacoli di Piazza Repubblica. Tale prelevamento è giustificato dall'essenziale necessità di apportare una decorosa sistemazione alla suddetta piazza, centro nevralgico di attività e/o avvenimenti di pubblico spettacolo nel periodo estivo, nonché sede del teatro e biblioteca comunale.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente settore 2
arch. Alessandro Costa
documento firmato digitalmente