



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**ADEMPIMENTI**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERV.  
AMM.VI- ASSICURATIVI- CONTROLLO  
INTERNO  
SERVIZI FINANZIARI  
UFFICIO SEGRETERIA E SERVIZI  
AMMINISTRATIVI

Cattolica, li 20/08/2013

L'addetto

**DETERMINAZIONE  
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Settore 2 -Area P.O.**

**N. 657 DEL 19/08/2013**

**APPROVAZIONE PERIZIA PER LA VERIFICA STRUTTURALE  
STRAORDINARIA DELLE TORRIFARO PRESENTI NEL TERRITORIO  
COMUNALE**

**CENTRO DI RESPONSABILITA'  
AREA P.O. SETTORE 2**

**SERVIZIO**  
UFFICIO PROGRAMMAZIONE OO.PP. ASSISTENZA AL R.U.P.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Stefano Rastelli

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2013 ad oggetto: "Assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti di settore nelle more di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione" con la quale in applicazione del Decreto Legislativo 118/2011 si indica, in attesa dell'approvazione del bilancio di previsione 2013, di impegnare 3/12 dello stanziamento approvato con il bilancio pluriennale 2012 – 2014;

VISTA la perizia in data 13/06/2013 prot. n. 19065, depositata agli atti, redatta dal Per. Ind. Luca Castellani, Istruttore Tecnico del Settore 2, con la quale, vengono quantificati gli oneri necessari per l'esecuzione della verifica strutturale straordinaria delle torrifaro presenti nel territorio comunale;

DATO ATTO che tale interventi di verifica si rendono necessari in considerazione della vigente normativa in materia di prevenzione e salvaguardia della sicurezza e della salute delle persone (D. Lgs. 81/2008 testo unico sulla sicurezza), nonché della Direttiva Macchine (D.Lgs. 17/2010 conformità CE), che prevede l'obbligo, in capo al proprietario di simili strutture, di garantire un perfetto stato di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica mediante torrifaro, adottando tutte le misure necessarie per mantenere gli impianti stessi in buono stato di conservazione, ed eseguendo una manutenzione periodica, sia elettrica che meccanica che gli consenta di dimostrare di aver eseguito con diligenza la sua opera di controllo e vigilanza sugli impianti di proprietà;

VERIFICATO che nel territorio comunale sono installati n. 10 torrifaro riconducibili alla tipologia impiantistica sopra specificata, e precisamente:

- 1) STADIO COMUNALE  
N.4 Torrifaro composte da n.3 tronchi flangiati con diametro alla base di 508mm, altezza fuori terra mt.30, spessore 12mm, dotata di piattaforma fissa per installazione proiettori, scaletta di risalita a pioli con guardia-corpo e terrazzino di riposo. Anno di installazione 1980.
- 2) AREA PORTUALE  
N.4 Torrifaro composte da n.2 tronchi flangiati con diametro alla base di 508mm, altezza fuori terra mt.20, dotata di piattaforma fissa per installazione proiettori, scaletta di risalita a pioli con guardia-corpo. Anno di installazione presunto 1980.
- 3) DARSENA INTERNA  
N.1 Torrefaro a corona mobile per l'installazione di 8 proiettori disposti a 360°, composta da .3 tronchi sovrapposti con diametro alla base di 610mm, altezza

fuori terra mt.25, spessore alla base 4,5mm, incastro mediante piastra e tirafondi. SIDERPALI modello SIDERLUX. Anno di installazione presunto 2004.

4) PIAZZA REPUBBLICA

N.1 Torrefaro a corona mobile per l'installazione di 10 proiettori disposti su 180°, composta da n.3 tronchi sovrapposti con diametro alla base di 730mm, altezza fuori terra mt.30, spessore alla base 6mm, incastro mediante piastra e tirafondi.

SIDERPALI modello SIDERLUX. Anno di installazione 1999 .

DATO ATTO, inoltre, che nello specifico, oltre agli interventi di verifica necessari da effettuare (dettagliatamente descritti nella perizia stessa), occorre anche affidare ad una ditta specializzata nel settore, le opere di assistenza e di preparazione delle strutture, finalizzate all'esecuzione delle operazioni di verifica di cui sopra;

RITENUTO che per l'affidamento dei suddetti interventi si opererà in regime di economia in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 e all'art. 4, 6 (2° comma, lett. e), del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia", procedendo all'affidamento diretto previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 13, 4° comma, lettere d)-e) del sopracitato Regolamento Comunale.

- che, in relazione alla proposta tecnico/economica pervenuta, considerato l'elevato grado di specializzazione richiesto per tali verifiche, valutato che l'azienda interpellata risulta in possesso delle capacità tecnico/organizzative per eseguire in maniera ottimale le prestazioni richieste come si evince dalle certificazioni in possesso della stessa (ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834, EN 40-5) e valutata la congruità dei prezzi riconducibili ad interventi di questa natura, si propone di affidare il servizio in oggetto alla **ditta PALI ITALIA S.p.A. (P.IVA 01870820600) con sede in Strada Pizzolese, 46/A – 43122 Parma** per un importo pari ad €. 14.277,50 oltre ad IVA 21% = € 17.275,78;

- che, per quanto riguarda le opere di assistenza e preparazione delle operazioni di verifica di cui sopra, si ritiene di affidare gli interventi alla **ditta Antonioli S.r.l. (P.IVA 03913800409) via Del Lavoro, 11 – 47838 Riccione** per un importo di €. 705,97 oltre ad IVA 21% = € 854,22, già subappaltatrice del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, che dispone di mezzi e personale necessari per svolgere con tempestività le opere richieste;

RITENUTO, pertanto, di procedere agli affidamenti di cui sopra ed approvare il seguente quadro economico di spesa dell'importo complessivo di € 18.130,00:

A. Manutenzione straordinaria torrefaro a corona mobile (Piazza Repubblica+Darsena Interna)	€.	4.550,00
B. Verifica strutturale 10 torrefaro (Stadio Comunale +Area Portuale)	€.	7.850,00
C. Oneri per la sicurezza	€.	227,50
D. Revisione e collaudo unità elettrica di movimentazione	€.	1.650,00

E. Assistenza e preparazione delle operazioni di verifica €. 705,97

-----  
TOTALE LAVORI €. 14.983,47  
IVA 21% SU 14.983,47 €. 3.146,53  
**TOTALE GENERALE €. 18.130,00**

CONSIDERATO che le sopracitate ditte, in riferimento alla Legge n. 136/2010, saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, precisando, a tal proposito, che gli interventi sono identificati con il seguente **C.I.G. Z660A63E44** e che, da parte delle ditte sopra riportate sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

Visto inoltre:

- la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 10 e 125;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia ed in particolare gli artt. 4, 6 e 13;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.;
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

#### DETERMINA

1)-di approvare, per i motivi esposti in premessa, la perizia redatta dal Per. Ind. Luca Castellani, Istruttore Tecnico del Settore 2, **relativa alla realizzazione degli interventi di verifica strutturale straordinaria delle torrifaro presenti nel territorio comunale** dell'importo complessivo di € **18.130,00 (I.V.A. inclusa)**;

2)- di affidare, per i motivi esposti in premessa, il servizio di cui trattasi come segue:

**- Interventi di verifica strutturale straordinaria delle torrifaro presenti nel territorio comunale**

con affidamento alla ditta **PALI ITALIA S.p.A. (P.IVA 01870820600)** con sede in **Strada Pizzolese, 46/A – 43122 Parma** per un importo pari ad €. 14.277,50 oltre ad IVA 21% = € 17.275,78;

**- opere di assistenza e preparazione delle operazioni di verifica di cui sopra**

con affidamento ditta **Antonlioli S.r.l. (P.IVA 03913800409)** via **Del Lavoro, 11 – 47838 Riccione** per un importo di €.705,97 oltre ad IVA 21% = € 854,22;

3)-di procedere ad assumere l'atto di spesa pari ad € **18.130,00** in relazione agli interventi di cui alla presente determinazione con imputazione sul Capitolo 9971002

“OPERE STRAORDINARIE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. PROVENTI AUT. EDILIZIE)” del bilancio di previsione 2013 - codice Siope 2102;

4)-di dare atto che per il presente intervento è previsto il seguente cronoprogramma:

<b>CRONOPROGRAMMA INTERVENTO</b>		
<b>capitolo</b>	9971002	
<b>descrizione capitolo</b>	OPERE STRAORDINARIE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (FIN. PROVENTI AUT. EDILIZIE)	
<b>descrizione intervento</b>	Realizzazione degli interventi di verifica strutturale straordinaria delle torrifaro presenti nel territorio comunale	
<b>descrizione SAL o fasi intervento</b>	<b>importo</b>	<b>esigibilità (data fatturazione)</b>
1° ED ULTIMO SAL	18.130,00	OTTOBRE 2013

5) - di precisare che in riferimento alla Legge n. 136/2010 e s.m. le sopracitate ditte saranno obbligate al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi ed effetti dell'art. 3 di detta legge, dando atto, a tal proposito, che gli interventi sono identificati con il seguente **C.I.G. Z660A63E44** e che, da parte delle suddette ditte sono state presentate, ai sensi del comma 7 di detto articolo, le dichiarazioni di attivazione del conto corrente dedicato come da moduli in atti depositati;

6)- di individuare nella persona del Per. Ind. Castellani Luca, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

7) – di trasmettere la presente determinazione al Dirigente dei Servizi Finanziari per l'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;

8)- di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Direzione Amministrativa 2 Settore 2, Ragioneria, Segreteria.

Il Responsabile del Servizio  
Stefano Rastelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
9971002	1382/1	2013	17275,78
9971002	1382/2	2013	854,22

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 19/08/2013

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari  
Pierpaolo Deluigi